

## Referat 73: Ergebnisse der Marktüberwachung im Freistaat Thüringen 2025



1. Kontrolle der abfallrechtlichen Produktverantwortung
2. Kontrolle der Energieverbrauchskennzeichnungen
3. Kontrolle von Verbrennungsmotoren in mobilen Maschinen und Geräten
4. Kontrolle energieverbrauchsrelevanter Produkte nach Ökodesign-Anforderungen
5. Kontrolle der Beschaffenheit und Auszeichnung der Qualität von Kraftstoffen
6. Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichten über Klimaanlage
7. Inspektionstätigkeit nach Ausgangsstoffgesetz

### 1. Kontrolle der abfallrechtlichen Produktüberwachung

#### a. aktive Marktüberwachung:

15 Stichprobenkontrollen (im Handel)

84 Produkten aus 9 Produktgruppen nach ElektroStoffV und BattG einer Sichtprüfung unterzogen:



Beispielfoto

*Ergebnis: fehlerhafte CE-Kennzeichnung an 2 Produkten der Kategorie 2 und 1 Produkt der Kategorie 9; Produkte werden nicht mehr vertrieben*

Analytische Untersuchung auf Schadstoffgehalt bei 3 Produkten aus Kategorie 2, 2 Produkten aus Kategorie 5, 1 Produkt aus Kategorie 6 sowie 1 Produkt aus Kategorie 9

*Ergebnis: Grenzwertüberschreitungen bei den Produkten aus Kategorie 2 sowie dem Produkt aus Kategorie 9; Produkte werden nicht mehr vertrieben*

#### b. Safety-Gate-Meldungen

Eingang von 262 Safety-Gate-Meldungen nach Art. 34 VO (EU) 2019/1020 mit Bezug auf RoHS in der EU; 202 Marktinformationen (MI) sowie 52 Marktinformationen Deutschland (MID) von Safety-Gate-Koordinationsstelle deutschlandweit verschickt

*Ergebnis: 2 Wirtschaftsakteure in Thüringen festgestellt; beanstandete Produkte werden nicht mehr vertrieben*

**c. reaktive Marktüberwachung:**

außerhalb Safety Gate-Schnellwarnsystem keine Beschwerden oder Hinweise im laufenden Jahr

1 Kontrollmitteilung nach der Verordnung (EU) 2019/1020 vom Zoll; Produkt wurde nicht zur Einfuhr freigegeben

**2. Kontrolle der Energieverbrauchskennzeichnungen**

**a. aktive Marktüberwachung**

109 Stichprobenkontrollen (15 im stationären Handel, 50 im Onlinehandel, 44 in der Werbung)  
2.616 Produkte aus 3 Produktgruppen (weiße Ware, Kfz, Reifen) nach EnVKG und EVPG einer Sichtprüfung unterzogen

*Ergebnis: fehlerhafte Energielabel bei 293 Produkten (15,95 %), fehlerhafte Produktdatenblätter bei 259 Produkten (71,15 %) fehlerhafte Werbung bei 31 Produkten (3,98 %) sowie systematische Mängel bei Plattformbetreibern; angemahnte Beanstandungen abgestellt bzw. noch in Arbeit*

**b. reaktive Marktüberwachung**

keine Beschwerden oder Hinweise im laufenden Jahr

**3. Kontrolle von Verbrennungsmotoren in mobilen Maschinen und Geräten**

6 Stichprobenkontrollen (1 Baumarkt, 3 Fachhändler für Gartengeräte und 2 Baumaschinenhändler)

25 Produkte aus 3 Produktgruppen nach der 28. BImSchV / VO (EU) 2016/1628 einer Sicht- und Dokumentenprüfung unterzogen:

- 13 Maschinen in Landwirtschaft, Forst und Garten
- 11 Baumaschinen
- 1 Schneefräse

Beteiligung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) aufgrund fehlender EU-Typgenehmigung bei einem Gerät.



*Beispielfoto*

*Ergebnis: keine Mängel oder Auffälligkeiten festgestellt*

Technische Prüfung: 1 Kettensäge wurde auf Einhaltung der Emissionsgrenzwerte geprüft



*Beispielfoto*


*Ergebnis: keine Mängel festgestellt*

#### 4. Kontrolle energieverbrauchsrelevanter Produkte nach Ökodesign-Anforderungen

##### a. aktive Marktüberwachung

6 Stichprobenkontrollen im stationären Handel nach Verordnung (EU) 2024/178

44 Produkte aus 6 Produktgruppen einer Sichtprüfung unterzogen:



*Beispielfoto*

*Ergebnis: keine Mängel oder Auffälligkeiten festgestellt*

Technische Prüfung und Dokumentenprüfung von 2 Waschtrocknern nach Verordnung (EU) 2019/2023.

*Ergebnis der technischen Prüfung: Überschreitung Prüftoleranz bei 2 Modellen festgestellt; Klärung und weiteres Vorgehen 2026*

Altfälle: Dokumenten- und Technische Prüfungen von 3 Staubsaugern aus 2024 zum Abschluss gebracht

*Ergebnis: für 1 Produkt Dokumente korrigiert; 2 beanstandete Produkte werden nicht mehr vertrieben*

**b. reaktive Marktüberwachung**

keine Beschwerden oder Hinweise im laufenden Jahr

**5. Kontrolle der Beschaffenheit und Auszeichnung der Qualität von Kraftstoffen**

**a. aktive Marktüberwachung**

42 Probenahmen und analytische Untersuchung von 7 Kraft- und Brennstoffsorten nach 10. BImSchV an Tankstellen, Tanklagern und bei Mineralölhändlern (Sommer- und Winterware)

| <b>Kraft- und Brennstoffsorte</b>                     | <b>durchgeführte Probenahme 2025</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ottokraftstoff (E5 und E10)                           | 20                                   |
| Ottokraftstoff Super Plus schwefelfrei ROZ 98         | 2                                    |
| Diesellokraftstoff B7                                 | 10                                   |
| Flüssiggas (LPG)                                      | 2                                    |
| Erdgas und Biogas als Kraftstoff                      | 2                                    |
| Diesellokraftstoff gemäß § 1 Absatz 4 der 10. BImSchV | 2                                    |
| leichtes Heizöl gemäß § 1 Absatz 9 der 10. BImSchV    | 4                                    |
| <b>Summe</b>                                          | <b>42</b>                            |

*Ergebnis: keine Abweichungen bei Sommerware; Ergebnisse Winterware 2025/26 stehen noch aus*

keine Kontrolle der Kraftstoffsorten Biodiesel, Ethanolkraftstoff (E85), Pflanzenölkraftstoff und Brennstoff schweres Heizöl, da keine Anbieter im Freistaat Thüringen

Sicht- und Dokumentenkontrolle zu Auszeichnungs- und Kennzeichnungspflichten an Tankstellen (Nachvollziehbarkeit in Lieferkette von Raffinerie bis Zapfpunkt - Kraftstoffeigentümer bis Letztverbraucher)

*Ergebnis: 3 Nachforderungen; Nachkennzeichnungen wurden TLUBN angezeigt*

**b. reaktive Marktüberwachung**

Probenahmen von Diesellokraftstoff an Globus Tankstelle in Jena Isserstedt im Rahmen eines Verdachtsfalls; Analytik zur Überwachung Wassergehalt und für abschließende Freigabe der Säulen nach abgeschlossenen Reparaturmaßnahmen durchgeführt

**6. Stichprobenkontrollen von Energieausweisen und Inspektionsberichte über Klimaaanlagen**

**a. aktive Marktüberwachung**

60 Stichprobenkontrollen zu Energieausweisen und 11 Stichprobenkontrollen zu Inspektionsberichten über Klimaaanlagen nach GEG nach Vorauswahl durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)

#### Beanstandungen bei Energieausweisen:

- unvollständige Archivierung der Unterlagen
- nicht plausible oder auch teilweise nicht nachvollziehbare Zonierungen bei Nichtwohngebäuden
- Angaben zu den Modernisierungsempfehlungen waren teilweise zu gering
- bei neuen Wohngebäuden wurden einige Male die internen Wärmegewinne zu hoch angesetzt
- Erstellung von Verbrauchsausweisen für Wohngebäude mit < 5 WE Baujahr vor 1977 ohne Nachweis der Wärmeschutzverordnung von 1977

#### Ergebnis zu Energieausweisen:

- 25 Energieausweise Erfüllung der Anforderungen über 90%
- 15 Energieausweise Erfüllung der Anforderungen 80 – 90%
- 16 Energieausweise Erfüllung der Anforderungen 60 – 80%
- 04 Energieausweise Erfüllung der Anforderungen 40 – 60%

#### Beanstandungen bei Inspektionsberichten:

- Messung der Stromaufnahme wurde fast bei allen Berichten nicht genannt
- Messung von Differenzdrücken über Wärmetauscher wurde teilweise nicht genannt
- Formulierungen in Inspektionsberichten, dass nur eine Teilinspektion beauftragt wurde, ist nicht weiterbringend.

#### Ergebnisse zu Inspektionsberichten:

- 1 Inspektionsbericht Erfüllung der Anforderungen über 90%
- 3 Inspektionsberichte Erfüllung der Anforderungen 80 - 90%
- 5 Inspektionsberichte Erfüllung der Anforderungen 60 - 80%
- 2 Inspektionsberichte Erfüllung der Anforderungen 30 - 60%

#### **b. reaktive Marktüberwachung**

keine Beschwerden oder Hinweise im laufenden Jahr

### **7. Inspektionstätigkeit nach Ausgangsstoffgesetz**

#### **a. aktive Marktüberwachung**

19 Stichprobenkontrollen (stationärer Handel und Onlinehandel) nach Verordnung (EU) 2019/1148 in Verbindung mit AusgStG

In 16 Fällen Besichtigung des Grundstücks, der Geschäfts- und Betriebsräume; in 2 Fällen Einsichtnahme in Geschäftsunterlagen

Ergebnis: keine Verstöße festgestellt

**b. reaktive Marktüberwachung**

Anonyme Meldung von einem Verstoß gegen Artikel 5 AusgStG i.V.m. Anhang I der VO (EU) 2019/1148

*Ergebnis: Bereitstellung bzw. Verbringung des Produktes nach § 6 Abs. 5 AusgStG untersagt. Wirtschaftsteilnehmer änderte Geschäftspraktiken; keine Bereitstellung mehr von beschränkten Ausgangsstoffen an Mitglieder der Allgemeinheit*

Meldung verschiedener Verdachtsfälle, durch andere Bundesländer für den Zuständigkeitsbereich des TLUBN

*Ergebnis: keine Verstöße festgestellt*

gez. Judith Siggelkow  
Referatsleiterin

20. Februar 2026